



PORSCHE

PPR



**RETIRADA AH08: REEMBOLSO POR RECLAMACIÓN POR CONTROLADORES  
DEL ÁRBOL DE LEVAS**

**Subject: Reembolso por retirada de seguridad AH08 de Porsche: reemplazo de tornillos de sujeción para controladores del árbol de levas**

**Cayenne S 2011  
Cayenne Turbo 2011  
Panamera 2011 y 2012  
Panamera 4 2011 y 2012  
Panamera 4S 2010 a 2012  
Panamera S 2010 a 2012  
Panamera Turbo 2010 a 2012**

Estimado/a

Este aviso se le envía con respecto a la retirada AH08 de Porsche: reemplazo de tornillos de sujeción para controladores del árbol de levas. Porsche determinó que existe un defecto que se relaciona con la seguridad del vehículo automotor en ciertos modelos Cayenne S 2011, Cayenne Turbo 2011, Panamera 2011 y 2012, Panamera 4 2011 y 2012, Panamera 4S 2011 y 2012, Panamera S 2010 a 2012 y Panamera Turbo 2010 a 2012. Los vehículos afectados tienen controladores del árbol de levas que podrían aflojarse dentro del motor.

Actualmente, Porsche realiza una retirada de seguridad y, de acuerdo con nuestros registros, usted fue propietario de uno de estos vehículos afectados. Si incurrió previamente en algún gasto que se relacione con la retirada de seguridad por controladores del árbol de levas, usted califica para un reembolso. Consulte el formulario de Reclamación por controladores del árbol de levas AH08 de Porsche para conocer instrucciones adicionales para el proceso de reembolso.

Podrá encontrar la información de contacto en el formulario de Reclamación por controladores del árbol de levas AH08 de Porsche, en caso de tener alguna pregunta.

Lo saluda muy atentamente,

Glenn Garde  
Vicepresidente, Servicio de Posventa

PORSCHE CARS NORTH AMERICA, INC.